FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Cobre Panamá

Inspección de botaderos

GENERAL

Fecha	15/04/2023	Nombre	DCastro
Nombre del Botadero	MSA (TMF) Dump	Elevacion de la Plataforma	110

FOTOS





CONTROL Y MANEJO DE LAS AGUAS

	Ninguna	Explique:
	Ninguna	
Cantidad de la filtración	Ninguna	
Pendiente de la superficie	Favorable	
Dique	Ninguno	

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

Límites de descarga	Presente	Altura de plataforma (m)	10
Bermas de seguridad	Presente	Ancho de zona de captación (m)	10

ESTABILIDAD DE PLATAFORMA

Grietas o fisuras	No	Abertura de las grietas (cm)	

Longitud de las grietas(m)		Tipo de material más abundante	Mixto
Inclinación en la plataforma	No		
Pata corrida	No	Porcentaje de roca (%)	60
Empanzamiento	No	Mezcla de los materiales	Buena mezcla
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 1	39
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 2	42
		Ángulo de la cresta (º) - Medida 3	

OTROS COMENTARIOS Y ACCIONES CORRECTIVAS

Dtu no estan respentando el limite de descarga, material acopiado frente a la berma sin empujar.

Attachments
IMG_20230415_083308_213.jpg
IMG_20230415_083335_327.jpg
IMG_20230415_083511_208.jpg
IMG_20230415_083536_198.jpg
IMG_20230415_083542_149.jpg
IMG_20230415_083829_993.jpg
IMG_20230415_083833_788.jpg

Close